
通学路の合同点検で抽出した対策必要箇所(熊石小学校前防水用水貯水槽近くの三差路)





横断歩道が無く、歩行者側からの見通 しも悪く、車の速度が上がりやすい。

- ◎対策内容
- (1)カーブミラーの設置
- ②警戒看板設置
- ③児童に対する安全指導
- ④学校職員による現場での児童に対する 安全指導





国道229号線



寿し処かきた

走行の際は、スピードダウンをお願いします。