

八雲小学校・八雲中学校校区 通学路対策箇所図

・交通量の増加。歩道がなく危険。



対策メニュー
・歩道の整備

・歩道が狭く、電柱や標識が多く、特に冬期間は危険。



対策メニュー
・歩道の拡幅



- 【対策検討メンバー】
- ・八雲小学校
 - ・八雲小学校PTA
 - ・八雲中学校
 - ・八雲中学校PTA
 - ・八雲警察署
 - ・道路管理者（北海道）
 - ・八雲町総務課
 - ・八雲町建設課
 - ・八雲町教育委員会